

# اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استلایت ۴ روکش شده روی فولاد زنگنزن ۱۵-۵PH با فرآیند GTAW

رضا خلیلی<sup>۱</sup>، مجید عباسی<sup>۲\*</sup>

۱- کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (reza\_185@yahoo.com)

۲- استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (abbasim@nit.ac.ir)

## Effect of Heat Input on Microstructure and Wear Resistance of Stellite4 Cladded on 15-5PH Stainless Steel using GTAW

R. Khalili<sup>1</sup>, M. Abbas<sup>2\*</sup>

1. Master of Science in Materials Engineering Noshirvani University of Technology,  
(reza\_185@yahoo.com)

2. Assistant Professor, Department of Materials Engineering, Noshirvani University of Technology,  
(abbasim@nit.ac.ir)

### چکیده

در این تحقیق اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش روکش سوپر آلیاژ پایه کبالت (استلایت ۴) ایجاد شده روی فولاد زنگنزن رسوب سخت‌شونده مارتزیتی 15-5PH مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، روکش‌هایی از سیم‌جوش استلایت ۴ با روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز روی فولاد 15-5PH در حرارت ورودهای مختلف ایجاد گردید. حرارت ورودی به صورت تابعی از شدت جریان جوشکاری، ولتاژ جوشکاری و سرعت روکش کاری کنترل شد. ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش روکش‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبیشی مجهز به آنالیزگر خطی، ریزسختی سنج ویکرز و آزمون سایش پین روی دیسک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ریزساختار روکش شامل محلول جامد غنی از کبالت دندریتی همراه با کاربیدهای یوتکنیکی لایه‌ای بین دندریت‌ها است. با کاهش حرارت ورودی، دندریت‌ها و کاربیدهای یوتکنیک در روکش ظریفتر شده و غلظت آهن در روکش‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه سختی و مقاومت به سایش روکش افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: روکش کاری، استلایت ۴، فولاد زنگنزن ۱۵-۵PH، حرارت ورودی، GTAW

### Abstract

In this paper effect of heat input on the microstructure and wear resistance of cobalt base super alloy (stellite 4) cladded on precipitation hardened martensitic stainless steel 15-5PH were investigated. For this purpose, stellite4 filler metal was clad on 15-5PH steel by gas tungsten arc welding process (GTAW). The different input heats were controlled as function of welding current, welding voltage and speed of cladding. The microstructure, hardness and wear resistance of clads were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy, Vickers micro-hardness and pin-on-disc wear tests. The results showed that the microstructure of the clad layer consists of dendritic Co-rich solid solution and lamellar eutectic carbides in inter-dendritic spaces. Decreasing the heat input creates a finer dendritic structure and finer eutectic carbides distribution. In addition decreasing the heat input reduces the dilution of iron in the clad layer. Therefore the hardness and wear resistance of clad increase by decreasing of heat input.

**Keywords:** Cladding, Stellite 4, 15-5PH stainless steel, Heat input, GTAW.

## مقدمه

بالا و مقاومت به خوردگی مناسب هستند[۹]. فولادهای زنگنزن رسوب‌سخت‌شونده مارتنزیتی معمولاً حاوی ۴ تا ۷ درصد نیکل برای نگه داشتن دمای  $M_{\infty}$  در بالای دمای اتاق هستند. همچنین عناصر مس، مولیبدن، آلومینیم، تیتانیم و نیوبیم برای تشکیل رسوب اضافه می‌شوند[۱۰]. فولاد ۱۵-۵PH یک فولاد زنگنزن مارتنزیتی کمکربن حاوی تقریباً ۳٪ مس است. یک رسوب غنی از مس در این فولاد ایجاد می‌گردد که سبب افزایش استحکام می‌شود[۱۱].

وقتی استلاتیت روی فولاد روکش می‌شود، رقت آهن در پوشش بالا می‌رود (مخصوصاً در لایه اول) که سبب کاهش مقاومت به خوردگی و کاهش مقاومت به سایش استلاتیت به دلیل کاهش کروم و افزایش انرژی نقص در چیده شدن شبکه کبالت و کاهش در محتوی کربن می‌شود. با کاهش رقت آهن یا نیکل مقدار فازهای ترد کاربیدی کاهش می‌یابد که باعث کاهش تردی می‌شود[۱۲].

توزیع کاربیدها در استلاتیت به وضعیت انجاماد، دمای مذاب و نرخ سرمایش در هنگام و بعد از انجماد بستگی دارد [۴]. حرارت ورودی هم یکی از عوامل تعیین کننده نرخ سرمایش است[۱۳]، بنابراین حرارت ورودی می‌تواند تعیین کننده توزیع کاربیدها باشد. حرارت ورودی و نرخ سرمایش بر ریزساختار منطقه متاثر از حرارت (نزدیک فصل مشترک) تاثیر زیادی دارد و باعث تقاضت ریزساختار منطقه متاثر از حرارت نسبت به فلز پایه می‌شود[۱۴]. در پژوهش حاضر اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش فولاد زنگنزن رسوب‌سخت‌شونده ۱۵-۵PH روکش شده با استلاتیت ۴ بررسی شد.

## روش تحقیق

در این پژوهش روکش‌کاری به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز (GTAW) با استفاده از فولاد زنگنزن رسوب‌سخت‌شونده ۱۵-۵PH به عنوان فلز پایه و سیم جوش استلاتیت ۴ با قطر ۵mm انجام شد.

ترکیب شیمیایی سیم‌جوش و فلز پایه در جدول ۱ ارائه شد. نمونه‌های فلز پایه به صورت صفحه‌هایی با قطر ۹۰mm

مواد پیشرفته FGM موادی هستند که ترکیبات و ریزساختار آنها از یک نقطه تا نقطه دیگر به تدریج تغییر می‌کند. این موادها برای کاربرد خاصی طراحی می‌شوند. تکنیک‌های زیادی مثل روکش‌دهی و متالورژی پودر، برای ساخت مواد FGM وجود دارد[۱].

روکش‌کاری فلزی به طور کلی یک عملیات جوشکاری است. در بین روش‌های موجود جوشکاری قوسی، جوشکاری قوسی تنگستن-گاز به دلیل در دسترس بودن، تجهیزات ارزان‌تر، راحت‌تر بودن کنترل عوامل فرآیند، در بین تمامی فرآیندها بیشترین استفاده را به خود اختصاص داده است[۳،۲].

آلیاژهای پایه کبالت به دلیل استحکام ذاتی بالا، مقاومت به خوردگی و حفظ سختی در یک محدوده دمایی گسترده به طور وسیعی در کاربردهای سایش مورد استفاده قرار می‌گیرند[۴]. کروم در آلیاژ پایه کبالت عمدتاً تشکیل دهنده کاربید است و عنصر آلیاژی مهم در زمینه، برای بالا بردن استحکام و مقاومت به خوردگی است. تنگستن و مولیبدن برای بالا بردن استحکام زمین اضافه می‌شوند. ساختار کریستالوگرافی کبالت از دمای اتاق تا  $417^{\circ}\text{C}$  به صورت هگزاگونال (hcp) و در دماهای بالاتر از  $417^{\circ}\text{C}$  به (fcc) استحکام می‌یابد[۵]. استلاتیت یکی از معروف‌ترین آلیاژهای پایه کبالت است که به عنوان مواد روکش‌کاری در تجهیزات موجود در شرایط سخت مثل پره‌های توربین، بلبرینگ‌ها، پوشش‌های مقاوم به سایش، قطعات پمپ‌ها، پلاک‌ها و نشیمن‌گاه شیرها در صنایع نفت و گاز کاربرد دارد[۶]. کاربیدها عموماً در آلیاژهای استلاتیت پایه Co-Cr-W-C غنی از کروم نوع  $\text{M}_7\text{C}_3$  همچنین در آلیاژهای تنگستن بالا، کاربید غنی از تنگستن نسبت در استلاتیت ۷ دارای کربن شبیه استلاتیت ۶، اما  $\text{M}_6\text{C}$  هستند[۷]. استلاتیت ۴ دارای کربن شبیه استلاتیت ۶، اما دارای تنگستن بیشتری است. در نتیجه در استلاتیت ۴، حاوی کاربید تنگستن ( $\text{M}_6\text{C}$ ) و کاربید کروم ( $\text{M}_{23}\text{C}_6$  و یا  $\text{M}_7\text{C}_3$ ) است که برای بهبود مقاومت به سایش مطلوب است. مقدار تنگستن بیشتر در استلاتیت ۴، مقاومت به سایش و خواص دمای بالا را نسبت به استلاتیت ۶ بهبود می‌بخشد [۸،۵].

فولادهای زنگنزن رسوب‌سخت‌شونده (PH) دارای استحکام


اسید پیکریک، ۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید و ۱۰۰ میلی لیتر اتانول به مدت ۲۰ ثانیه اج شدند.

جدول ۲. پارامترهای ثابت جوشکاری

قطر سیم جوش	جنس الکترود	قطبیت دستگاه	دبی گاز	نوع گاز	
۵mm	تنگستن با توریم ۲%	DCEP	۸ lit/min	Ar- ٪۹۹/۹۹	

جدول ۳. متغیرهای جوشکاری با حرارت ورودی مختلف

ارتفاع روکش mm	حرارت ورودی J/mm	ولتاژ V	سرعت جوشکاری mm/s	جريان جوشکاری A	کد نمونه
۲/۵	۱۲۷۰	۱۷/۶	۱/۵۷۵	۱۹۰	H
۲/۵	۸۷۰	۱۵/۴	۱/۴۵	۱۳۵	L



شکل ۱. تکنیک بکار رفته برای روکش کاری

ضخامت ۱۰mm آماده شدند و سپس تحت عملیات آنلیل انحلالی در دمای ۱۰۴۰°C به مدت یک ساعت قرار گرفتند. قبل از روکش کاری، سطح نمونه ها ماشین کاری شده و با استون شست و شو داده شد تا آلودگی ها و پوسته اکسیدی سطح از بین برود. شکل ۱ نحوه روکش کاری و جدول ۲ پارامترهای ثابت و جدول ۳ پارامترهای متغیر بکار رفته را نشان می دهد. عملیات جوشکاری با استفاده از دستگاه جوش شرکت گام الکتریک مدل Parstig AC/DC SQ251 تحت گاز آرگون انجام شد. سپس نمونه های روکش شده در دمای ۴۸۰°C به مدت یک ساعت تحت عملیات پیراسازی قرار گرفتند.

از نمونه ها آزمایش ریزسختی سنجی ویکرز با نیروی ۲۰۰گرم بر مقطع عرضی نمونه های پولیش شده از سطح روکش به سمت زیرلایه انجام شد.

آزمون سایش به روش پین روی دیسک با استفاده از دیسک فولاد ابزار D2 با سختی ۶۲ راکولسی انجام شد. پین ها به شکل استوانه ای با قطر ۶ میلیمتر از نمونه های روکش شده و فلز پایه بدون روکش توسط واير کات تهیه شد. آزمون سایش در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد با بار اعمالی ۶۰ نیوتن در مسافت ۱۰۰۰ متر انجام شد. قبل و بعد از انجام سایش، نمونه ها تو سط اتانول تمیز شده و سپس تو سط ترازو دقیق با دقت ۱/۰ میلیگرم وزن شدند. اختلاف وزن پین ها به عنوان معیار مقاومت به سایش در نظر گرفته شد.

برای مطالعه ریزساختاری و تحلیل نتایج از میکروسکوپی نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز طیفسنج انرژی جهت استفاده شده است. نمونه های روکش کاری شده برای متالوگرافی در مقطع عرضی برش داده و با سنباده ۸۰ تا ۱۵۰۰ سنباده زنی و سپس با پودر آلومینا ۳/۰ میکرومتری پولیش شدند. در نهایت نمونه ها تو سط محلول محلول ویلا با ترکیب ۱ گرم

جدول ۱. ترکیب شیمیابی سیم جوش استلاتیت ۴ و فلز پایه فولاد زنگزن 15-5PH

Fe	Co	W	Cu	Nb	Ni	Cr	Mo	S	P	Mn	Si	C	
Bal	-	-	۳/۰۴	۰/۳۳	۴/۲۳	۱۴/۶۸	۰/۲۷	۰/۰۰۱	۰/۰۲۶	۰/۶۵	۰/۴۵	۰/۰۳۶	فلز پایه
۱/۵۹	Bal	۱۳/۳	-	-	۰/۴۵	۳۳/۶۷	<۱	-	-	۰/۲۳	<۱	۰/۷	سیم جوش

## نتایج و بحث

### بررسی ریزساختار

مرکزی جوش می‌شود [۱۲]. این امر در روکش‌کاری فولاد زنگنزن رسوب سختی شده ۵-۵PH با استلایت ۴ مشاهده شد و در شکل ۲ نشان داده شده است.


میزان حرارت ورودی و سرعت جوشکاری می‌تواند بر فاصله بازوهای دندربیت و سلول‌ها تاثیر گذار باشد. با کاهش نسبت حرارت ورودی-سرعت جوشکاری یعنی  $Q/V$  (میزان حرارت در واحد طول جوش)، نرخ سرد شدن افزایش، بنابراین فاصله بین بازوهای دندربیت یا فاصله بین سلولی افزایش می‌یابد. بنابراین با افزایش نرخ سرد شدن، ریزساختار جوش ریزتر می‌شود [۱۲].

شکل ۳ تصویر میکروسکپ نوری نمونه‌ها با حرارت ورودی مختلف نشان می‌دهد. در نمونه با حرارت ورودی کمتر به دلیل سرعت انجماد بالاتر، ساختار دندربیتی با پوشش ظرفی‌تر ایجاد می‌شود. بنابراین میزان حرارت ورودی در چگونگی انجماد و ریزساختار نهایی روکش بسیار تاثیر گذار است.

شکل (۳-الف) ریزساختار در نزدیک سطح روکش، ساختار دندربیتی هم محور نمونه با حرارت ورودی کم را نشان می‌دهد که نسبت به ساختار دندربیتی هممحور شکل (۳-ج) دارای ساختار بسیار ظرفی‌تر با بازوهای دندربیت و درصد یوتکنیک بین دندربیت بسیار زیادی می‌باشد. همچنین شکل (۳-ب) ریزساختار در نزدیک خط ذوب نمونه با حرارت ورودی کم را نشان می‌دهدکه ساختار سلولی و دندربیت ستونی ریزتر و درصد یوتکنیک بیشتری نسبت به شکل (۳-د) با حرارت ورودی کم می‌توان مشاهده کرد.

شکل ۴ تصویر میکروسکپ الکترونی نمونه‌ها با حرارت ورودی مختلف نشان می‌دهد. درصد یوتکنیک بیشتر برای نمونه با حرارت ورودی کم مشاهده می‌شود. با توجه به شکل ۵ نمودار آنالیز خطی طیف سنج انرژی، در نمونه با حرارت ورودی کمتر به دلیل سرعت انجماد بالاتر، نفوذ آهن در روکش کاهش می‌یابد و رقت کم آهن باعث تشکیل کاربیدهای ابتدایی، قبل تشکیل کاربید یوتکنیکی می‌شود. در شکل (۴-ب) نمونه با حرارت ورودی کم، فاز زمینه همرا با مقدار زیادی کاربیدهای ابتدایی در بین لایه‌های یوتکنیک با رنگ روشن‌تر و همچنین فازهای سفید رنگ به صورت پراکنده مشاهده می‌شود که مقدار تشکیل کاربیدهای ابتدایی و فازهای سفیدرنگ در شکل (۴-الف) بسیار کم است.

شکل ۲ عکس‌های میکروسکپ نوری، از خط ذوب تا نزدیک مرکز جوش را نشان می‌دهد. برای تمام نمونه‌ها روکش شده با استلایت ۴، مرحله اول انجماد در عبور از خط لیکوئیدوس شامل انجماد محلول جامد کبالت به صورت دندربیتی است. با انجماد محلول جامد کبالت، ترکیب شیمیایی مذاب واقع در فضای بین دندربیتها از کربن و کروم غنی‌تر شده و به ترکیب یوتکنیک نزدیک می‌شود. در مراحل پایانی انجماد و با نزدیک شدن به خط سالیدوس، کاربیدهای یوتکنیک منجمد می‌شوند.




شکل ۲. تصویر میکروسکپ نوری حالت انجماد فلز جوش از فصل مشترک تا مرکز جوش در نمونه با حرارت ورودی کم، (نمونه ۱).


برای گراییان دمایی (G) و نرخ رشد (R) در حوضچه جوش رابطه (۱) حاکم است [۱۳]:

$$\left(\frac{G}{R}\right)_{CL} \ll \left(\frac{G}{R}\right) \quad (1)$$


با توجه به معادله بالا، از خط ذوب به سمت خط مرکزی جوش، نسبت  $G/R$  کاهش می‌یابد. بنابراین در سرتاسر منطقه ذوب حالت انجماد ازصفحه‌ای به سلولی، دندربیتی ستونی و دندربیتی هممحور تغییر می‌یابد و همچنین نرخ سرد شدن (GR) در خط مرکزی جوش بیشتر و در خط ذوب کمتر است، که باعث کاهش فاصله بین بازوی دندربیتها از خط ذوب به سمت خط



شکل ۳. تصویر میکروسکپ نوری از اثر حرارت ورودی در (الف) نمونه L نزدیک خط ذوب، (ب) نمونه L نزدیک مرکز جوش، (ج) نمونه H نزدیک خط ذوب و (د) نمونه H نزدیک مرکز جوش




شکل ۴. تصاویر میکروسکپ الکترونی از ریزساختار استلاتیت ۴ در نزدیکی مرکز جوش (الف) نمونه H و (ب) نمونه L



شکل ۵. (الف) نمودارهای آنالیز خطی از (الف) نمونه H و (ب) نمونه L

پلاکت، لایه‌ای در مرزدانه‌ها رسوب کند. معمولاً M عنصری از کروم است اما نیکل، کبالت، آهن، مولیبدن، تنگستن می‌توانند جایگزین شوند. کاربید  $M_6C$  به صورت تصادفی توزیع می‌شوند و معمولاً M عنصر تنگستن یا مولیبدن است. کاربید  $M_7C_3$  معمولاً به شکل توده بین دانه‌ای مشاهده می‌شود [۵].



شکل ۶. نمودار پراش پرتوایکس از روکش نمونه L.

#### ریزخستی سنجی

جدول ۴، سختی سطح و متوسط سختی تا عمق  $2500 \mu\text{m}$  روکش را بر حسب میزان حرارت ورودی نشان می‌دهد. همچنین

شکل ۵ رقت عناصر در روکش توسط آنالیز خطی طیف‌سنج انرژی از خط ذوب تا سطح روکش نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد با کاهش حرارت ورودی رقت آهن در روکش کاهش می‌یابد. همچنین پیک‌هایی در این نتایج دیده شده که با توجه به افزایش کربن و کروم در آن نقطه از پیک، می‌توان گفت این پیک‌ها مربوط به کاربیدهای کروم است که تعداد این پیک‌ها در نمونه با حرارت ورودی کم (L) بیشتر بوده است. با افزایش حرارت ورودی رقت آهن به پوشش و نفوذ کروم و کبالت از پوشش به سمت زیرلایه می‌گردد که در نهایت باعث افزایش رقت در فصل مشترک می‌گردد. [۱۵]

#### فاز شناسی

شکل ۶ نمودار پراش پرتوایکس از نمونه با حرارت ورودی کم را نشان می‌دهد. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی از روکش، به نظر می‌رسد که پیک‌های مشاهده شده در آنالیز پراش پرتو ایکس مربوط به محلول جامد کبالت (FCC) (زمینه خاکستری)،  $M_7C_3$  (کاربید ابتدایی خاکستری روشن)،  $M_6C$  (کاربید سفید) و  $M_{27}C_6$  (لایه‌های یوتکنیکی) هستند.

کاربید  $M_{23}C_6$  از رسوبات مهم است و می‌تواند به شکل‌های

بالا است (مطابق شکل‌های ۲ و ۴). بنابراین نمونه Lدارای توزیع کاربید بیشتری است که موجب افزایش سختی در روکش شده است. روکش‌کاری با حرارت ورودی بالا سبب درشت شدن ریزساختار می‌شود، در نتیجه باعث افت سختی می‌شود.


با افزایش فاصله از فصل مشترک فلز جوش–فلز پایه به سمت مرکز جوش، سختی در هر دو نمونه افزایش می‌یابد که به دلیل تغییرات ریزساختار انجمادی از صفحه‌ای به سلولی، دندانه‌ای ستونی و دندانه‌ای هم محور و ظرفیتر شدن دندانه‌هاست. طبق آنالیز خطی طیف‌سنج انرژی (شکل ۵) مقدار آهن از فصل مشترک به سمت مرکز جوش کاهش می‌یابد و این، عامل دیگر افزایش سختی است.

شکل ۷ پروفیل سختی در مقطع عرضی نمونه‌ها را ارائه می‌کند. مشاهده می‌شود که اعمال روکش استلایت ۴ بر سطح فولاد زنگنزن ۱۵-۵PH، به طور قابل ملاحظه‌ای سبب افزایش سختی آن خواهد شد که خود تابعی از حرارتی ورودی است.

افزایش سختی از فصل مشترک تا سطح روکش به دلیل ریزبودن دانه سطح روکش نسبت به فصل مشترک و همچنین نفوذ آهن در مجاور فصل مشترک است [۱۶]. مطابق شکل ۷ و جدول ۴ مشاهده می‌شود که در روکش‌کاری با حرارت ورودی کم می‌توان به سختی بیشتر رسید. در نمونه با حرارت ورودی کم، به دلیل گرادیان دمایی پایین‌تر حین انجماد، ریزساختار دارای دندانه‌ای ظرفیتر [۱۷] و توزیع بیشتر کاربیدها با مقدار آهن کمتر نسبت به نمونه با حرارت ورودی

جدول ۴. سختی فلز جوش استلایت ۴ با حرارت ورودی مختلف

کد نمونه (حرارت ورودی) (H (بالا))	میانگین سختی تا عمق $2500\mu\text{m}$ (ویکرز)	بالاترین سختی اندازه‌گیری شده (ویکرز)
۴۹۶	۵۴۷	۲۵۰۰
L (کم)	۶۰۶	۶۳۵



شکل ۷. نمودار ریزسختی از فلز پایه تا سطح روکش برای نمونه‌ها با حرارت ورودی متفاوت


ایجاد ریزساختار ظریفتر و افزایش میزان سل‌های یوتکتیک و کاربید کروم نسبت داد. رقت آهن تاثیری زیادی در مقاومت به سایش استلاتیت دارد و هرچه مقدار آن در فلزجوش استلاتیت، کمتر باشد، مقاومت به سایش بیشتر خواهد بود [۱۸]. طبق آنالیز خطی طیفسنج انرژی، نمونه با حرارت ورودی کم، رقت آهن کمتری را نسبت به نمونه با حرارت ورودی بالا در روکش دارد.

#### بررسی سطوح ساییده شده روکش

شکل ۹ تصاویر میکروسکپ الکترونی از سطح ساییده شده پین در نمونه روکش شده با استلاتیت<sup>۴</sup> را نشان می‌دهد. در شکل ۹(الف) (نمونه H) و شکل ۹(ب) (نمونه L) مشاهده می‌شود که مسیر سایش موازی با جهت سایش است. برآمدگی‌های کوچک در محل‌هایی از سطح ساییده شده مشخص است که می‌تواند ناشی از جداشدن ذرات است. همچنین ذرات ورقه‌ای روی سطح سایش گیر کردند. پله‌ای که در محدوده برآمدگی هستند همیشه روبه‌روی جهت سایش قرار دارند. به نظر می‌رسد ذرات به صورت ورقه‌ای از سطح جدا شده‌اند بنابراین می‌تواند مکانیزم سایش چسبان در اثر تغییرشکل موسمان باشد.


#### بررسی رفتار سایش

شکل ۸ نتایج آزمون سایش بر اساس کاهش وزن تا مسافت ۱۰۰۰ متر را برای نمونه‌های روکش‌کاری شده با حرارت ورودی مختلف و نمونه بدون روکش نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که اعمال روکش مقاومت به سایش فولاد زنگنزن را بهبود می‌دهد. همچنین با کاهش حرارت ورودی در روکش‌کاری، مقاومت به سایش بهبود بیشتری می‌یابد.




شکل ۸. کاهش وزن پین‌های روکش‌کاری شده با پین بدون روکش

کاهش وزن کمتر در نمونه با حرارت ورودی کم، نمونه L، در مقایسه با نمونه با حرارت ورودی بالا، نمونه H، را می‌توان به



ب



الف

شکل ۹ تصاویر میکروسکپ الکترونی از سطح ساییده شده روکش

## نتیجه‌گیری

۱. با کاهش حرارت ورودی به دلیل سرعت انجامد بالاتر، روکش با ریزساختار دندانی و سل‌های یوتکنیکی ظرفیت ایجاد می‌شود.
۲. با کاهش حرارت ورودی رقت آهن در روکش کاهش یافته و در نتیجه تشکیل کاربید ابتدایی  $M_7C_3$  افزایش می‌یابد.
۳. سختی سطح روکش و میانگین سختی روکش‌ها تا عمق ۲۵۰۰ میکرومتر با کاهش حرارت ورودی افزایش می‌یابد.
۴. روکش کاری با استلاتیت<sup>۴</sup>، مقاومت به سایش فولاد زنگنزن مارتنتزیتی ۱۵-۵PH را بهبود می‌دهد. همچنین مقاومت به سایش روکش استلاتیت<sup>۴</sup> با کاهش حرارت ورودی افزایش می‌یابد.

## تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله بر خود لازم می‌دانند از زحمات و همکاری ارزشمند جناب آقای مهندس حمید فتحی مریبی فنی و حرفه‌ای کارگاه جوش نکا و همچنین از جناب آقای مهندس سیداحمد طاهری مریبی فنی و حرفه‌ای کارگاه جوش ساری، برای انجام جوشکاری در این تحقیق تشکر و قدردانی نمایند.

## منابع و مراجع

- [1] K. Shah, I. Haq, A. Khan, S. Ali Shah, Parametric study of development of Inconel-steel functionally graded Materials by laser direct metal deposition, *Materials and Design* 54 (2014) 531–538.
- [2] C.C. Hsieh, Y.C. Liu, J.C. Wang, Microstructural Evolution with Various Ti Contents in Fe-Based Hardfacing Alloys Using a GTAW Technique, *Metals and Materials International* 20 (2014) 701–712.
- [3] ASM Metals Handbook, Volume 5, Surface Engineering, 1994.
- [4] S. Zhang, D. Zhao, Aerospace Materials Handbook, 2013, Taylor & Francis Group
- [5] J. R. Davis, Cobalt-base alloys, in Nickel, Cobalt, and Their Alloys, ASM International, 2000, Materials Park.
- [6] C.D. Opris, R. Liu, Development of stellite alloy composites with sintering/HIPing technique for wear-resistant applications, *Materials and Design* 28 (2007) 581–91.
- [7] A. Frenk, W. Kurz, High speed laser cladding: solidification conditions and microstructure of a cobalt-based alloy, *Materials Science and Engineering A* 173 (1993) 339–342.
- [8] [www.stellite.com](http://www.stellite.com), Stellite 4 alloy, Deloro Stellite, 2008, Technical data.
- [9] J.C. Lippold, D.J. Kotecki, *Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steel*, 2005, John Wiley & Sons.
- [10] S. Jong-Ho, J. JaeSuk, L. Jong-Wook, Microstructural evolution and the variation of tensile behavior after aging heat treatment of precipitation hardened martensitic steel, *Materials Characterization* 99 (2015) 230–237.
- [11] H.R. Habibi, The effect of ageing upon the microstructure and mechanical properties of type 15-5 PH stainless steel, *Materials Science and Engineering A* 338 (2002) 142–159.
- [12] [www.stellite.com](http://www.stellite.com), General Guide lines for stellite hardfacing onto steel substrates, Deloro stellite, 2007.
- [13] S. Kou, *Welding metallurgy*" Second edition, 2003, John Wiley & Sons.
- [14] D. Deng, R. Chen, Q. Sun, X. Li, Microstructural Study of 17-4PH Stainless Steel after Plasma-Transferred Arc Welding, *Materials* 8(2) (2015) 424–434.
- [۱۵] حسن پراغی کوتیلی، بهنام لطفی، محمد حسین باغبانیان، رضا چراغی کوتیانی، ارزیابی خواص مکانیکی و متالورژیکی روکش استلاتیت حاصل از جوشکاری FCAW با تغییر پارامترهای جوشکاری، چهاردهمین سمینار مهندسی سطح (۱۳۹۲).
- [۱۶] مارال احمدپور سامانی، مرتضی شمعانیان و احمد ساعتچی، رویه کاری فولاد زنگنزن مارتنتزیتی با استلاتیت<sup>۴</sup> و ارزیابی ریزساختار و تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگنزن آستنیتی، *علوم و مهندسی سطح* (۱۳۸۸) ۴۹-۴۹.

۵۸

- [۱۷] رحیم اعرابی جشوچانی، مهران جابرزاده، مرتضی شمعانیان، تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و رفتار سایشی چدن داکتیل رویه کاری سده با سوپر آلیاژ پایه کباتل به روش TIG، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و جامعه علمی ریخته‌گری ایران (۱۳۸۹) ۲۰۲۳-۲۰۳۲.
- [18] A. Gholipour, M. Shamanian, F. Ashrafizadeh, Microstructure and wear behavior of stellite 6 cladding on 17-4 PH stainless steel, *Journal of Alloys and Compounds* 509 (2011) 4905–4909.